

Matière
Douille Cu
Visserie Fe inox

Type	filetage M (mm)
10	M10
12	M12

Exemple de commande
M12
6137.12 Connexion de mise à terre, au rail, d'un côte