Taquet pour mise à terre, jonction permanente, partie soudée

6112

Matière
Fe noir

N° dessin
474.00101

Exemple de commande
6112 Taquet pour mise à terre, jonction permanente, partie soudée

