Patins de remplacement pour isolateur de section 1,5 kV pour caténaire rigide CR4 4261

Type	Description
01	Patin long
02	Patin court

Remarque
L'isolateur de section (962.00783) n'est plus disponible.
Les patins de remplacement
peuvent être commandés séparément.

Exemple de commande
Patin long
4261.01 Patins de remplacement pour isolateur de section 1,5 kV pour caténaire rigide CR4

