

Matière

Cu

Type	Fil (\varnothing mm)	Fil (mm ²)	P (kg/100 m)	Emploi
15	1.5	1.8	1.6	fil d'attache
20	2.0	3.1	2.8	fil d'attache
70	7.0	38.5	34.3	mise à terre
80	8.0	50.3	44.7	mise à terre



Exemple de commande

ø 7,0 mm

4412.70 Fil de cuivre mou