

Matière

Douille Cu

Visserie Fe inox

| Type | filetage M (mm) |
|------|--------------------|
| 10 | M10 |
| 12 | M12 |

Exemple de commande

M12

6137.12 Connexion de mise à terre, au rail,
d'un côté