

**Matière**

Fe noir

**N° dessin**

474.00101

**Exemple de commande**

6112 Taquet pour mise à terre,  
jonction permanente, partie soudée

