

**Matière**  
Fe noir

**N° dessin**  
474.00101

**Exemple de commande**  
6112 Taquet pour mise à terre,  
jonction permanente, partie soudée

