

Matière

Fe noir

N° dessin

474.00101

Exemple de commande

6112 Taquet pour mise à terre,
jonction permanente, partie soudée

