

Matière

Fe noir

N° dessin

474.00084

Exemple de commande

6111 Taquet pour mise à terre, partie soudée

