

Mastbereich

Profil HEB 160-200 / 200-240

Hinweis

Mauerschraube 1441

Mauerschraubenpaar 1442

H = nach örtlichen Verhältnissen

Montage von Isoliergarnitur nicht möglich

Der statische Nachweis für die Mastkonsole und
die Angabe der Einwirkung auf das Bauwerk
sind in jedem Fall erforderlich.

Der Nachweis der Mauerbolzen erfolgt bauseits.

Zeichnungsnummer

317.00047, .00047-6

Bestellbeispiel

für HEB 180

1411.18 Mastbefestigung an geneigter Mauer

