

Résistance F_{\min} (kN) = 12**N° dessin**

417.00121

Exemple de commande

4111 Tendeur pour fil transversal

