

Matière

Douille Cu

Visserie Fe inox

Type	filetage M (mm)
10	M10
12	M12

Exemple de commande

M12

6137.12 Connexion de mise à terre, au rail,
d'un côté